

SITUACION DELICADA EN LA UNIDAD DEL ESCUADRON DE CABALLERIA.

Tras las malas gestiones realizadas para limitar el servicio del carrusel y varias actividades rutinarias e instauradas desde hace años y con ello limitar la única forma de trabajar con caballos como jinetes, agradecemos a nuestro delegado y al jefe superior, la buena voluntad y la disposición para mejorar y restablecer aquellas actividades que ensalzan las funciones de dicha comisaría.

El día 13/02, se solicitó visita de asesoramiento técnico a la subdirección de PRL.

La semana pasada se personaron, repasando todas las deficiencias que denunciarnos, tales como.

- Sistema de riego y aspersores del picadero.
- Deterioro del corral donde se manejan los potros.
- Aristas metálicas, así como falta de solidez en varias sujeciones.
- Problemas de olores en los baños, por falta de ventilación y mantenimiento.
- Falta de suministro de dotación (botas, cascos de segunda mano)
- Estado de limpieza general y en particular en zona de taquillas.
- También se revisó, los tejados del área de descanso, pase de lista y archivo, denominado de riesgo.
- El corral nos informan que se va a cambiar por otro nuevo.
- Los cascos al ser un EPI, tomaron nota para mejorarlos.
- Extractor de humos, del herradero.

Esperamos la resolución del asesoramiento técnico del servicio de PRL, PARA EXIGIR QUE SE RESUELVAN TODAS ESTAS DEFICIENCIAS.

**AFILIACIÓN****UPM MADRID****DIFUSIÓN WHATSAPP 601 353 668 · OFICINA 914 681 331****CONTACTO**

SITUACION DELICADA EN LA UNIDAD DEL ESCUADRON DE CABALLERIA.

Tras las malas gestiones realizadas para limitar el servicio del carrusel y varias actividades rutinarias e instauradas desde hace años y con ello limitar la única forma de trabajar con caballos como jinetes, agradecemos a nuestro delegado y al jefe superior, la buena voluntad y la disposición para mejorar y restablecer aquellas actividades que ensalzan las funciones de dicha comisaría.

El día 13/02, se solicitó visita de asesoramiento técnico a la subdirección de PRL.

La semana pasada se personaron, repasando todas las deficiencias que denunciarnos, tales como.

- Sistema de riego y aspersores del picadero.
- Deterioro del corral donde se manejan los potros.
- Aristas metálicas, así como falta de solidez en varias sujeciones.
- Problemas de olores en los baños, por falta de ventilación y mantenimiento.
- Falta de suministro de dotación (botas, cascos de segunda mano)
- Estado de limpieza general y en particular en zona de taquillas.
- También se revisó, los tejados del área de descanso, pase de lista y archivo, denominado de riesgo.
- El corral nos informan que se va a cambiar por otro nuevo.
- Los cascos al ser un EPI, tomaron nota para mejorarlos.
- Extractor de humos, del herradero.

Esperamos la resolución del asesoramiento técnico del servicio de PRL, PARA EXIGIR QUE SE RESUELVAN TODAS ESTAS DEFICIENCIAS.